

**OBRA: MANTENIMIENTO DE ARCO DE BIENVENIDA EN CUQUIO, JALISCO**

**UBICACIÓN: LONGITUD: -103.038230 LATITUD: 20.924558**

**PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA**



**OBRA EN PROCESO**



**OBRA EN PROCESO**

---

FRANCISCO VAZQUEZ AVILA  
SUPERVISOR DE OBRA